

Số: 368/CV-TTYT
V/v mời báo giá Sửa chữa, bảo
dưỡng TBYT năm 2025

Mường Chà, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, cửa hàng sửa chữa

Để có căn cứ xây dựng báo giá Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Chà năm 2025, kính đề nghị các đơn vị, cửa hàng sửa chữa cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

STT	Quy cách vật tư sản phẩm Tên phụ tùng	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng hư hỏng	Ghi chú
1	Máy monitor theo dõi sản khoa Model: FM20 Seri: AGFA0012	Cái	1	- Mạch tín hiệu đầu dò sản khoa không hoạt động - Thông số nhảy loạn khi không có bệnh nhân - Bo mạch điều khiển nguồn không hoạt động	
2	Máy monitor theo dõi sản khoa Model: FM20 Seri: AGFA0027	Cái	1	- Mạch tín hiệu đầu dò sản khoa không hoạt động - Thông số nhảy loạn khi không có bệnh nhân - Bo mạch điều khiển nguồn không hoạt động	
3	Giường sưởi trẻ sơ sinh YON DON Model: YD-IC-CSA Seri: 05191111	Cái	1	- Giường sưởi hỏng bo mạch điều khiển - Bo mạch cảm biến nhiệt độ không hoạt động - Báo lỗi cảm biến nhiệt độ	
4	Máy monitor theo dõi bệnh nhân Model: VizOR 10 Seri: 920978	Cái	1	- Bo mạch huyết áp không hoạt động - Bo mạch điều khiển nguồn không hoạt động	

STT	Quy cách vật tư sản phẩm Tên phụ tùng	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng hư hỏng	Ghi chú
5	Máy monitor theo dõi bệnh nhân Model: VizOR 10 Seri: 9303214	Cái	1	Máy hỏng không đo được huyết áp Sửa chữa bo mạch huyết áp Sửa chữa bo mạch nguồn điều khiển	
6	Ghế răng Model: OSA 1 Seri: 190510024	Cái	1	- Hỏng hệ thống đường hơi, đường nước do bộ dây hơi và dây nước oxy hóa mục đứt - Hỏng van từ đóng mở nước	
7	Máy sấy đồ y tế Model: JSOF - 153P	Cái	1	- Bo mạch điều khiển nhiệt độ không hoạt động - Bo mạch màng không lên màng hình	
8	Máy giặt công nghiệp Model: RC30	Cái	1	- Hỏng day curo động cơ chạy bị nóng	
9	Đèn mổ di động Model: STFocus - 10 KH: ĐM01	Cái	1	- Bo mạch điều khiển công suất điện áp ra không hoạt động - Bo mạch bị cháy	
10	Lồng ấp tre sơ sinh Model: 12090739	Cái	1	- Bộ điều khiển nhiệt độ và quạt gió nhiệt độ không hoạt động - Cảm biến nhiệt độ, các thông số loạn số	
11	Lồng ấp tre sơ sinh Model: Ohino Care Plus	Cái	1	- Bộ điều khiển nhiệt độ và quạt gió nhiệt độ lồng ấp không đạt các thông số kỹ thuật báo lỗi nhiệt độ	

STT	Quy cách vật tư sản phẩm Tên phụ tùng	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng hư hỏng	Ghi chú
12	Bồn rửa tay phòng mổ KH: BRT.14.SMP.KS.TTYTMV.23	Cái	1	- Hỏng cảm biến quan học - Bộ điều khiển rơle van cấp nước không hoạt động	
13	Đèn mổ treo trần Model: ĐM.14..SMP.KS.TTYTMC.22 Seri: SLG -101C - Sturdy	Cái	1	- Hỏng bo mạch điều khiển bóng halogen 24v150W	
14	Ghế răng Model: OSA 1 Seri: 190510025	Cái	1	- Hỏng hệ thống đường hơi, đường nước do bộ dây hơi và dây nước oxy hóa mục đứt -Hỏng van từ đóng mở nước	
15	Ghế răng Model: OSA 1 Seri: 151712076	Cái	1	- Hỏng hệ thống đường hơi, đường nước do bộ dây hơi và dây nước oxy hóa mục đứt -Hỏng van từ đóng mở nước	
16	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Model: URIT - 500B Seri: 500B-01647E	Cái	1	- Hỏng vị trí mắt đọc que nước tiểu - Hỏng bộ dây curo	
17	Máy điện tim 3 cần Fukuda Model: C120	Cái	1	- Hỏng bộ phận in giấy và bộ mạch điều khiển sóng điện tim	
18	Máy xông khí dung Model: NE-U17 Seri: 201005000050AF	Cái	1	- Bo mạch điều khiển rung sương siêu âm, vạc mạch điều khiển quạt thổi khí dung không hoạt động	
19	Máy điện tim 6 cần Model: Kenz Cardico 601 Seri: 1504.0594	Cái	1	- Hỏng bộ phận mạch điều khiển sạc pin và pin gây nhiều sóng điện tim - Hỏng bộ mạch sạc pin	

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua hàng không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí.

Thời hạn gửi báo giá: 12 đến 17 tháng 05 năm 2025

Hình thức báo giá: 01 bản cứng có chữ ký.

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa dược TTB-VTTYT Trung tâm Y tế huyện Mường Chà - Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



ThS. Nguyễn Thúy Hồng